



J. S. Metalúrgica S.A.

BALCARCE 2930


TEL/FAX: (0341) 4850546 / 4825803

2000 - ROSARIO

e-mail: contacto@jsmetalurgica.com.ar / jsmetalurgicasa@gmail.com / web: www.jsmetalurgica.com.ar


Pcia de SANTA FE - REPÚBLICA ARGENTINA

CALADORES PARA CEREALES



C 25-

- 1- El calador para silos tiene 1,50 mts. de largo.
- 2- Para el calado a diferentes profundidades, se acoplan las prolongaciones que tienen un largo de 1,50 mts cada una.
- 3- El calado se efectúa haciendo girar el calador hacia la derecha, una vez que se obtiene la profundidad deseada, se tira la manija hacia arriba, abriéndose el calador para que se introduzca el cereal en el mismo. Acto seguido, se empuja de la manija hacia abajo para cerrar el calador, y se gira de la manija hacia la izquierda para sacar el calador a la superficie.



C 26-

- 4- A pedido se aplica un termómetro para medir la temperatura del cereal.